

Link do produktu: <https://power-turbo.pl/turbospezarka-audi-seat-skoda-vw-14-tsi-122-125-km-49373-01000-p-608.html>

Turbospezarka Audi Seat Skoda VW 1.4 TSI 122 125 KM 49373-01000



Cena

1 200,00 zł

Opis produktu

W pełni zregenerowana, wyważona i przetestowana turbosprężarka do:

**Audi
Seat
Skoda
Volkswagen**

zgodnie z tabelą poniżej.

Turbosprężarka objęta 24-miesięczną gwarancją

Do oferowanej turbosprężarki istnieje możliwość dokupienia kompletu uszczelek montażowych, który zapewnia szczelne i bezproblemowe zamontowanie turbiny.

Zestaw uszczelek jest idealnie dopasowany do tego modelu turbosprężarki i rekomendowany przy każdej wymianie lub regeneracji.

Zapytaj o dostępność kompletu uszczelek przy składaniu zamówienia - dzięki temu otrzymasz kompletny zestaw gotowy do montażu.

Typ Pojazdu	Moc / Pojemność	Silnik	Numer Turbosprężarki	Numery OE
Audi A1 1.4 TSI (8X)	1390 ccm 122 KM	CAXA CNVA	54399700139 54399880139 54399980139	03C145702L 03C145702LV 03C145702LX
Audi A3 1.4 TSI (8P/PA)			49T73-01005 49E90-80100 49373-01000 49361-42768 49373-01001 49373-01002	03C145701F 03C145701FV 03C145701FX 03C145701J 03C145701JV 03C145701JX
Seat Leon 1.4 TSI			49373-01003 49373-01004	03C145701N 03C145701NV

<u>Seat Altea 1.4 TSI</u>			49373-01005	03C145701NX
			49373-01006	03C145701R
			49373-56035	03C145701RV
			49T7301005	03C145701RX
			49E9080100	03C145702A
			4937301000	03C145702AV
<u>Seat Toledo IV 1.4 TSI</u>			4936142768	03C145702AX
			4937301001	03C145702C
			4937301002	03C145702CV
			4937301003	03C145702CX
			4937301004	03C145701C
<u>Skoda Octavia II 1.4 TSI</u>			4937301005	03C145701CV
			4937301006	03C145701CX
			4937356035	03C145702H
			49377-01005	190510003
			4937701005	
<u>Skoda Rapid 1.4 TSI</u>				
<u>Skoda Superb II 1.4 TSI</u>				
<u>Skoda Yeti 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Eos 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Golf V 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Golf VI 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Jetta V 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Jetta VI 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Passat B6 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Scirocco 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Tiguan 1.4 TSI</u>				
<u>Volkswagen Touran 1.4 TSI</u>				

Nie możesz znaleźć potrzebnej części?

Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów pod numer

+48 516-247-476

Warunki Sprzedaży

Dostawa - 24H

Wszystkie nasze produkty zakupione do godziny 13-tej zostaną wysłane w ten sam dzień kurierem z dostawą na następny dzień. (dotyczy tylko dni roboczych)

Zwrot starej/uszkodzonej Turbosprężarki

Gdy będziesz gotowy wysłać starą/uszkodzoną turbosprężarkę, wyślij ją na adres:

POWER-TURBO.PL
Ul. M. C. Skłodowskiej 59
41-949 Piekary Śląskie
Tel. 516-247-476
email: biuro@power-turbo.pl

Starą/uszkodzoną turbosprężarkę należy zwrócić w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. Turbosprężarka musi być w kompletnym stanie, a jeśli posiada sterownik elektroniczny, jego wtyczka nie może być uszkodzona. Nie pokrywamy kosztów wysyłki starej jednostki. Koszty wysyłki starej turbosprężarki pokrywa kupujący.

Zwroty

Towary mogą zostać zwrócone osobiście lub kurierem.

Możesz zwrócić zakupiony u nas produkt w przeciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany lub zwrotu pieniędzy za przedmioty, które nie zostaną zwrócone w przeciągu 30 dni od dostawy

Wszystkie zwracane przedmioty muszą być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, tj. nieuszkodzone, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, kompletne ze wszystkimi dołączonymi dodatkami.

Towary muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym paragonem/fakturą i w stanie, w jakim zostały zakupione.

Gwarancja

Wszystkie nasze Turbosprężarki jest objęte są 24-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów robocizny
- zwrotów pieniędzy
- dodatkowych kosztów, takich jak demontaż i ponowny montaż/wynajem pojazdów itp.
- jakichkolwiek uszkodzeń silnika lub pojazdu spowodowanych przez uszkodzoną turbosprężarkę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant Kupna: Turbosprężarka + zwrotna kaucja (+ 500,00 zł), Wyśle najpierw moją starą/uszkodzoną turbosprężarkę ,
Odbiór osobisty + dostarczenie starej/uszkodzonej turbosprężarki