

Link do produktu: <https://power-turbo.pl/turbosprezarka-753420-dla-ford-mini-citroen-peugeot-volvo-16-hdi-tdci-p-255.html>BRAK
ZDJĘCIA

Turbosprężarka 753420 dla Ford, Mini, Citroen, Peugeot, Volvo – 1.6 HDi, TDCi.

Cena **700,00 zł**Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

W pełni zregenerowana, wyważona i przetestowana turbosprężarka do:

BMW Mini Cooper
Citroen Berlingo, C 2, 4, 5, Picasso, Xsara
Ford C-MAX, Focus, Mondeo
Mazda 3
Peugeot 1007, 206, 207, 3008, 307, 308, 407, 5008, Partner
Volvo C30, S40, V50

zgodnie z tabelą poniżej.

Turbosprężarka jest dostarczana z zestawem uszczelk i objęta 24-miesięczną gwarancją.

Typ Pojazdu	Moc / Pojemność	Silnik	Numer Turbosprężarki	Numery OE
BMW Mini Cooper D (R55 R56) od 2006	1560 ccm,	W16	740821-0001	0375J7
	1600 ccm,	D4164T DV6TED4	740821-0002 740821-5001S 740821-5002S 750030-0001 750030-0002	0375L6 0375J6 0375J3 0375J8 1373584
Citroen Berlingo 1.6 HDi FAP od 2005	109 KM, 80 kW		750030-5001S	1355027
	110 KM, 80 kW		750030-5002S 753420-0002 753420-0003 753420-0004 753420-0005 753420-0006 753420-5002S 753420-5003S 753420-5004S 753420-5005S 753420-5006S	1254337 1231096 1789074 7804903 1465162 1340133 1479055 8603489 8603746 36000722 31259243 36002480 Y60113700
Citroen C 2 1.6 HDi FAP od 2005				
Citroen C 4 1.6 HDi od 2004				

**Citroen C 5 I 1.6 HDi
FAP**

od 2003

**Citroen C 5 II 1.6 HDi
FAP**

od 2005

**Citroen Picasso 1.6
HDi FAP**

od 2004

**Citroen Xsara 1.6
HDi FAP**

od 2003

**Citroen Xsara 1.6
HDi FAP**

od 2003

Ford C-MAX 1.6 TDCi

od 2004

**Ford Focus II 1.6
TDCi**

od 2004

**Ford Mondeo III 1.6
TDCi**

od 2003

Mazda 3 1.6 DI

od 2003

**Peugeot 1007 1.6
HDi FAP**

od 2005

Peugeot 206 1.6 HDi

od 2004

Peugeot 207 1.6 HDi

od 2004

Y60113700G
Y60113700A
Y60113700B
Y60113700C
Y60113700D
Y60113700F
Y60113700E
9650764480
9651839880
9656125880
9660641380
9663199280
9657248680
9654128780
9657571880
11657804903
3M5Q6K682AK
3M5Q6K682AE
3M5Q6K682AJ
3M5Q6K682AC
3M5Q6K682AF
3M5Q6K682AG
3M5Q6K682AH
3M5Q-6K682-AC
3M5Q-6K682-AF
3M5Q-6K682-AJ
3M5Q-6K682-AE
3M5Q-6K682-AK
RE3M5Q6K682AK

Peugeot 3008 1.6 HDi FAP od 2009				
Peugeot 307 1.6 HDi od 2004				
Peugeot 308 1.6 HDi FAP od 2007				
Peugeot 407 1.6 HDi od 2004				
Peugeot 5008 1.6 HDi FAP 110 od 2009				
Peugeot Partner 1.6 HDi FAP od 2005				
Volvo C30 1.6 D od 2006				
Volvo S40 II 1.6 D od 2004				
Volvo V50 1.6 D od 2004				

Nie możesz znaleźć potrzebnej części?

**Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów pod numer
516-247-476**

Warunki Sprzedaży

Dostawa - 24H

Wszystkie nasze produkty zakupione do godziny 13-tej zostaną wysłane w ten sam dzień kurierem z dostawą na następny dzień. (dotyczy tylko dni roboczych)

Zwrot starej/uszkodzonej Turbosprężarki

Gdy będziesz gotowy wysłać starą/uszkodzoną turbosprężarkę, wyślij ją na adres:

Power-Turbo
Ul. M. C. Skłodowskiej 59
41-949 Piekary Śląskie
Tel. 516-247-476
email: biuro@power-turbo.pl

Starą/uszkodzoną turbosprężarkę należy zwrócić w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. Turbosprężarka musi być w kompletnym stanie, a jeśli posiada sterownik elektroniczny, jego wtyczka nie może być uszkodzona. Nie pokrywamy kosztów wysyłki starej jednostki. Koszty wysyłki starej turbosprężarki pokrywa kupujący.

Zwroty

Towary mogą zostać zwrócone osobiście lub kurierem.

Możesz zwrócić zakupiony u nas produkt w przeciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany lub zwrotu pieniędzy za przedmioty, które nie zostaną zwrócone w przeciągu 30 dni od dostawy

Wszystkie zwracane przedmioty muszą być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, tj. nieuszkodzone, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, kompletne ze wszystkimi dołączonymi dodatkami.

Towary muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym paragonem/fakturą i w stanie, w jakim zostały zakupione.

Gwarancja

Wszystkie nasze Turbosprężarki jest objęte są 24-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów robocizny
- zwrotów pieniędzy
- dodatkowych kosztów, takich jak demontaż i ponowny montaż/wynajem pojazdów itp.
- jakichkolwiek uszkodzeń silnika lub pojazdu spowodowanych przez uszkodzoną turbosprężarkę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant Kupna: Turbosprężarka + zwrotna kaucja (+ 500,00 zł), Wyślę najpierw moją starą/uszkodzoną turbosprężarkę , Odbiór osobisty + dostarczenie starej/uszkodzonej turbosprężarki