

Link do produktu: <https://power-turbo.pl/turbosprezarka-53039700477-audi-vw-skoda-seat-184190-km-20-tdi-p-184.html>

Turbosprężarka 53039700477 - Audi VW, Skoda, Seat - 184/190 KM - 2.0 TDi

Cena **1 300,00 zł**Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

W pełni zregenerowana, wyważona i przetestowana turbosprężarka do:

Audi Volkswagen, Skoda, Seat - 2.0 TDi

zgodnie z tabelą poniżej.

Turbosprężarka objęta 24-miesięczną gwarancją

Do oferowanej turbosprężarki istnieje możliwość dokupienia kompletu uszczelek montażowych, który zapewnia szczelne i bezproblemowe zamontowanie turbiny.

Zestaw uszczelek jest idealnie dopasowany do tego modelu turbosprężarki i rekomendowany przy każdej wymianie lub regeneracji.

Zapytaj o dostępność kompletu uszczelek przy składaniu zamówienia - dzięki temu otrzymasz kompletny zestaw gotowy do montażu.

| Typ Pojazdu | Moc / Pojemność | Silnik | Numer Turbosprężarki | Numery OE |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---|
| Audi A3 2.0 TDI od 2013 | 1968 ccm | CUN CUNA CUP | 53039700621 53039880621 53039700477 | 04L253124 04L253056 04L253056j |
| Audi A4 2.0 TDI od 2012 | 184 KM, 135 kW 190 KM, 140 kW | CUPA CUW CUWA | 53039700478 53039700543 53039880543 | 04L253124A 04L253056G 04L253056jV |
| Audi Q2 2.0 TDI od 2016 | | CUX CUXA DDA | 53039700543 53039880477 53039700443 | 04L253056M 04L253056GX 04L253056GV |
| Audi Q3 2.0 TDI od 2014 | | DDAA DFC DFCA | 53039880443 53039880478 BV43D-9700478 | 04L253056jX 04L253056MX 04L253056MV |
| Audi TT 2.0 TDI od 2014 | | DFH DFHA DFM | BV43D-9700443 BV43D-9700543 BV43D-9700477 | 9506518269461 04L253056GV100 |
| Seat Alhambra 2.0 TDI | | DFMA DGC | BV43D-9700621 | |

| | | | | |
|--|--|------|--|--|
| od 2015 | | DGCA | | |
| <u>Seat Altea 2.0 TDI</u> od 2014 | | | | |
| <u>Seat Ateca 2.0 TDI</u> od 2016 | | | | |
| <u>Seat Leon 2.0 TDI</u> od 2012 | | | | |
| <u>Skoda Kodiaq 2.0 TDI</u> od 2016 | | | | |
| <u>Skoda Octavia 2.0 TDI</u> od 2013 | | | | |
| <u>Skoda Superb 2.0 TDI</u> od 2015 | | | | |
| <u>Skoda Karoq 2.0 TDI</u> n/a | | | | |
| <u>Volkswagen Arteon 2.0 TDI</u> od 2015 | | | | |
| <u>Volkswagen Beetle 2.0 TDI</u> od 2014 | | | | |
| <u>Volkswagen CC 2.0 TDI</u> od 2017 | | | | |
| <u>Volkswagen Golf 2.0 TDI</u> od 2013 | | | | |
| <u>Volkswagen Jetta 2.0 TDI</u> od 2014 | | | | |
| <u>Volkswagen Passat 2.0 TDI</u> od 2014 | | | | |
| <u>Volkswagen Touran 2.0 TDI</u> od 2015 | | | | |
| <u>Volkswagen Scirocco 2.0 TDI</u> od 2014 | | | | |
| <u>Volkswagen Sharan 2.0 TDI</u> od 2014 | | | | |
| <u>Volkswagen Tiguan 2.0 TDI</u> od 2014 | | | | |

Nie możesz znaleźć potrzebnej części?

Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów pod numer +48 516-247-476

Warunki Sprzedaży

Dostawa - 24H

Wszystkie nasze produkty zakupione do godziny 13-tej zostaną wysłane w ten sam dzień kurierem z dostawą na następny dzień. (dotyczy tylko dni roboczych)

Zwrot starej/uszkodzonej Turbosprężarki

Gdy będziesz gotowy wysłać starą/uszkodzoną turbosprężarkę, wyślij ją na adres:

Power-Turbo
Ul. M. C. Skłodowskiej 59
41-949 Piekary Śląskie
Tel. 516-247-476
email: biuro@power-turbo.pl

Starą/uszkodzoną turbosprężarkę należy zwrócić w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. Turbosprężarka musi być w kompletnym stanie, a jeśli posiada sterownik elektroniczny, jego wtyczka nie może być uszkodzona. Nie pokrywamy kosztów wysyłki starej jednostki. Koszty wysyłki starej turbosprężarki pokrywa kupujący.

Zwroty

Towary mogą zostać zwrócone osobiście lub kurierem.

Możesz zwrócić zakupiony u nas produkt w przeciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany lub zwrotu pieniędzy za przedmioty, które nie zostaną zwrócone w przeciągu 30 dni od dostawy

Wszystkie zwracane przedmioty muszą być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, tj. nieuszkodzone, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, kompletne ze wszystkimi dołączonymi dodatkami.

Towary muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym paragonem/fakturą i w stanie, w jakim zostały zakupione.

Gwarancja

Wszystkie nasze Turbosprężarki jest objęte są 24-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów robocizny
- zwrotów pieniędzy
- dodatkowych kosztów, takich jak demontaż i ponowny montaż/wynajem pojazdów itp.
- jakichkolwiek uszkodzeń silnika lub pojazdu spowodowanych przez uszkodzoną turbosprężarkę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant Kupna: Turbosprężarka + zwrotna kaucja (+ 500,00 zł), Wyślę najpierw moją starą/uszkodzoną turbosprężarkę , Odbiór osobisty + dostarczenie starej/uszkodzonej turbosprężarki

