

Link do produktu: <https://power-turbo.pl/turbosprezarka-53049880115-69-dla-land-rover-27-tdv6-sport-p-352.html>

Turbosprężarka 53049880115 / 69 dla Land Rover – 2.7 TdV6, Sport.

Cena **1 100,00 zł**Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

W pełni zregenerowana, wyważona i przetestowana turbosprężarka do:

Land Rover Discovery III 2.7 TdV6
Land Rover – Range Rover 2.7 Sport

zgodnie z tabelą poniżej.

Turbosprężarka objęta 24-miesięczną gwarancją

Do oferowanej turbosprężarki istnieje możliwość dokupienia kompletu uszczelek montażowych, który zapewnia szczelne i bezproblemowe zamontowanie turbiny.

Zestaw uszczelek jest idealnie dopasowany do tego modelu turbosprężarki i rekomendowany przy każdej wymianie lub regeneracji.

Zapytaj o dostępność kompletu uszczelek przy składaniu zamówienia - dzięki temu otrzymasz kompletny zestaw gotowy do montażu.

Typ Pojazdu	Moc / Pojemność	Silnik	Numer Turbosprężarki	Numery OE
Land Rover Discovery III 2.7 TdV6 od 2004 do 2009	2700 ccm, 190 KM, 140 kW	2.7 Lion V6	53049880116	1339416
			53049700116	1354257
			53049880115	1357581
			53049700115	1372734
			53049880073	LR021042
			53049700073	LR003356
			53049880069	LR005954
			53049700069	LR004286
			53049880065	LR005846
			53049700065	LR006422
			53049880039	LR010188
			53049700039	LR005954
				LR008838
				LR021637
	4H2Q6K682DB			
Land Rover Range Rover 2.7 Sport od 2004 do 2009				

				4H2Q6K682CL 4H2Q6K682DC 4H2Q6K682CH 4H2Q6K682CJ 4H2Q6K682CG 4H2Q6K682CB 4H2Q6K682CF
--	--	--	--	---

Nie możesz znaleźć potrzebnej części?

**Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów pod numer
+48 516 247 476**

Warunki Sprzedaży

Dostawa - 24H

Wszystkie nasze produkty zakupione do godziny 13-tej zostaną wysłane w ten sam dzień kurierem z dostawą na następny dzień. (dotyczy tylko dni roboczych)

Zwrot starej/uszkodzonej Turbosprężarki

Gdy będziesz gotowy wysłać starą/uszkodzoną turbosprężarkę, wyślij ją na adres:

POWER-TURBO.PL
Ul. M. C. Skłodowskiej 59
41-949 Piekary Śląskie
Tel. 516-247-476
email: biuro@power-turbo.pl

Starą/uszkodzoną turbosprężarkę należy zwrócić w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. Turbosprężarka musi być w kompletnym stanie, a jeśli posiada sterownik elektroniczny, jego wtyczka nie może być uszkodzona. Nie pokrywamy kosztów wysyłki starej jednostki. Koszty wysyłki starej turbosprężarki pokrywa kupujący.

Zwroty

Towary mogą zostać zwrócone osobiście lub kurierem.

Możesz zwrócić zakupiony u nas produkt w przeciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany lub zwrotu pieniędzy za przedmioty, które nie zostaną zwrócone w przeciągu 30 dni od dostawy

Wszystkie zwracane przedmioty muszą być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, tj. nieuszkodzone, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, kompletne ze wszystkimi dołączonymi dodatkami.

Towary muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym paragonem/fakturą i w stanie, w jakim zostały zakupione.

Gwarancja

Wszystkie nasze Turbosprężarki jest objęte są 24-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Gwarancja nie obejmuje:

-
- kosztów robocizny
 - zwrotów pieniędzy
 - dodatkowych kosztów, takich jak demontaż i ponowny montaż/wynajem pojazdów itp.
 - jakichkolwiek uszkodzeń silnika lub pojazdu spowodowanych przez uszkodzoną turbosprężarkę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant Kupna: Turbosprężarka + zwrotna kaucja (+ 500,00 zł), Wyśle najpierw moją starą/uszkodzoną turbosprężarkę , Odbiór osobisty + dostarczenie starej/uszkodzonej turbosprężarki