

BRAK
ZDJĘCIA



Turbosprężarka 54399700045 dla BMW.

Cena **1 100,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

**W pełni zregenerowana, wyważona i przetestowana turbosprężarka do:
BMW 535d
zgodnie z tabelą poniżej.**

Turbosprężarka jest dostarczana z zestawem uszczelk i objęta 24-miesięczną gwarancją.

Typ Pojazdu	Moc / Pojemność	Silnik	Numer Turbosprężarki	Numery OE
BMW 535 d (E60/E61) od 2004 - do 2007	2993 ccm, 272 BHP, 200 kW	M57D30TOP	KP39-1873 54399880045 54399700045 54399710045	7794571 779457101 11657794571

Nie możesz znaleźć potrzebnej części?

**Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów pod numer
516-247-476**

Warunki Sprzedaży

Dostawa - 24H

Wszystkie nasze produkty zakupione do godziny 13-tej zostaną wysłane w ten sam dzień kurierem z dostawą na następny dzień. (dotyczy tylko dni roboczych)

Zwrot starej/uszkodzonej Turbosprężarki

Gdy będziesz gotowy wysłać starą/uszkodzoną turbosprężarkę, wyślij ją na adres:

Power-Turbo
Ul. M. C. Skłodowskiej 59
41-949 Piekary Śląskie
Tel. 516-247-476
email: biuro@power-turbo.pl

Starą/uszkodzoną turbosprężarkę należy zwrócić w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. Turbosprężarka musi być w kompletnym stanie, a jeśli posiada sterownik elektroniczny, jego wtyczka nie może być uszkodzona. Nie pokrywamy kosztów wysyłki starej jednostki. Koszty wysyłki starej turbosprężarki pokrywa kupujący.

Zwroty

Towary mogą zostać zwrócone osobiście lub kurierem.

Możesz zwrócić zakupiony u nas produkt w przeciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany lub zwrotu pieniędzy za przedmioty, które nie zostaną zwrócone w przeciągu 30 dni od dostawy

Wszystkie zwracane przedmioty muszą być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, tj. nieuszkodzone, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, kompletne ze wszystkimi dołączonymi dodatkami.

Towary muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym paragonem/fakturą i w stanie, w jakim zostały zakupione.

Gwarancja

Wszystkie nasze Turbosprężarki jest objęte są 24-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów robocizny
- zwrotów pieniędzy
- dodatkowych kosztów, takich jak demontaż i ponowny montaż/wynajem pojazdów itp.
- jakichkolwiek uszkodzeń silnika lub pojazdu spowodowanych przez uszkodzoną turbosprężarkę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant Kupna: Turbosprężarka + zwrotna kaucja (+ 500,00 zł), Wyślę najpierw moją starą/uszkodzoną turbosprężarkę, Odbiór osobisty + dostarczenie starej/uszkodzonej turbosprężarki