

Link do produktu: <https://power-turbo.pl/turbosprezarka-713673-713672-454232-vw-audi-seat-skoda-19-tdi-p-114.html>

Turbosprężarka 713673, 713672, 454232 – VW, Audi, Seat, Skoda – 1.9 TDI

Cena	700,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

W pełni zregenerowana, wyważona i przetestowana turbosprężarka do:

**Audi A3
Volkswagen Bora, Golf, Sharan
Seat Alhambra, Cordoba, Leon
Skoda Octavia
Ford Galaxy**

zgodnie z tabelą poniżej.

Turbosprężarka objęta 24-miesięczną gwarancją

Do oferowanej turbosprężarki istnieje możliwość dokupienia kompletu uszczelek montażowych, który zapewnia szczelne i bezproblemowe zamontowanie turbiny. Zestaw uszczelek jest idealnie dopasowany do tego modelu turbosprężarki i rekomendowany przy każdej wymianie lub regeneracji.

Zapytaj o dostępność kompletu uszczelek przy składaniu zamówienia - dzięki temu otrzymasz kompletny zestaw gotowy do montażu.

Typ Pojazdu	Moc / Pojemność	Silnik	Numer Turbosprężarki	Numery OE
Audi A3 1.9 TDI (8L) od 2000 - do 2003	1896 ccm,	AUY,	BV39-017	1121159
		AJM,	KP39-001	1121159
Ford Galaxy 1.9 TDI od 2000 - do 2006	90 KM, 66 kW	ASV,	KP39-006	1556571
		40007033	1135819	
		454195-0001	038253019	
		454232-0001	038253056K	
		454232-0002	038253056A	
101 KM, 74 kW	AHF,	454232-0003	038253010S	
	110 KM, 81 kW	ALH,	454232-0004	038253010A
	454232-0005	038253016L		
Seat Alhambra 1.9 TDI	115 KM, 85 kW	ATD,	454232-0007	038253010G
		454232-0006	03G253014E	

<p>od 2000</p> <p>Seat Cordoba 1.9 TDI od 2000</p> <p>Seat Leon 1.9 TDI od 2000 - do 2005</p> <p>Skoda Octavia I 1.9 TDI od 2000 - do 2007</p> <p>Volkswagen Bora 1.9 TDI od 2000 - do 2005</p> <p>Volkswagen Golf IV 1.9 TDI od 1999 - do 2003</p> <p>Volkswagen Sharan 1.9 TDI od 2000</p>	<p>BVK,</p>	<p>454232-0011 454232-0014 713672-0002 713672-0003 713672-0004 713672-0005 713672-0006 713673-0001 713673-0002 713673-0003 713673-0004 713673-0005 713673-0006 713673-0007 768331-0002 768329-0001 768329-0003 768329-0011 KP399700001 KP399700006 KP399700015 KP399880006 54399700001 54399700006 54399700017 54399700081 54399710017 54399880001 54399880006 54399880017 54399880081 54399800017 54399900006 54399900017 401TN100731 454195-5001S 713672-5002S 713672-5003S 713672-5004S 713672-5005S 713672-5006S 713673-5001S 713673-5002S 713673-5003S 713673-5004S 713673-5005S 713673-5006S 768331-5002S 713672-9006S 713673-9006S 454232-5001S 454232-5003S 454232-5004S 454232-5005S 768329-5001S 768329-5003S 768329-5011S 768329-9001S 454232-5002S 454232-5006S 454232-5010S 454232-5011S 454232-5014S 454232-9011S 454232-5007S 713673-5007S 5439-970-0006-r 5439-970-0017-r</p>	<p>038253014A 038253019X 038253019V 038253019C 038253019N 038253016B 038253019A 03G253016K 038253019D 03G253014R 03G253016N 038253056KX 038253010AV 038253019AV 038253019DV 03G253016KV 03G253016KX 038253019DX 038253019AX 038253010AX 038253010SV 038253010SX 03G253014EV 03G253014EX 038253010GV 038253010GX 038253016LX 038253056KV 038253016LV 038253014AX 038253014AV 038253019CV 038253019CX 038253019NV 038253019NX 038253016BV 038253016BX 03G253014RV 03G253014RX 03G253016NX 03G253016NV 038253056AV 038253056AX YM219G438BA YM219G438AA</p>
--	-------------	---	---

Nie możesz znaleźć potrzebnej części?

Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów pod numer

+48 516-247-476

Warunki Sprzedaży

Dostawa - 24H

Wszystkie nasze produkty zakupione do godziny 13-tej zostaną wysłane w ten sam dzień kurierem z dostawą na następny dzień. (dotyczy tylko dni roboczych)

Zwrot starej/uszkodzonej Turbosprężarki

Gdy będziesz gotowy wysłać starą/uszkodzoną turbosprężarkę, wyślij ją na adres:

POWER-TURBO.PL
Ul. M. C. Skłodowskiej 59
41-949 Piekary Śląskie
Tel. 516-247-476
email: biuro@power-turbo.pl

Starą/uszkodzoną turbosprężarkę należy zwrócić w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. Turbosprężarka musi być w kompletnym stanie, a jeśli posiada sterownik elektroniczny, jego wtyczka nie może być uszkodzona. Nie pokrywamy kosztów wysyłki starej jednostki. Koszty wysyłki starej turbosprężarki pokrywa kupujący.

Zwroty

Towary mogą zostać zwrócone osobiście lub kurierem.

Możesz zwrócić zakupiony u nas produkt w przeciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany lub zwrotu pieniędzy za przedmioty, które nie zostaną zwrócone w przeciągu 30 dni od dostawy

Wszystkie zwracane przedmioty muszą być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, tj. nieuszkodzone, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, kompletne ze wszystkimi dołączonymi dodatkami.

Towary muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym paragonem/fakturą i w stanie, w jakim zostały zakupione.

Gwarancja

Wszystkie nasze Turbosprężarki jest objęte są 24-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów robocizny
- zwrotów pieniędzy
- dodatkowych kosztów, takich jak demontaż i ponowny montaż/wynajem pojazdów itp.
- jakichkolwiek uszkodzeń silnika lub pojazdu spowodowanych przez uszkodzoną turbosprężarkę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant Kupna: Turbosprężarka + zwrotna kaucja (+ 500,00 zł), Wyśle najpierw moją starą/uszkodzoną turbosprężarkę ,
Odbiór osobisty + dostarczenie starej/uszkodzonej turbosprężarki