

Link do produktu: <https://power-turbo.pl/turbosprezarka-785448-dla-seat-skoda-volkswagen-20-tdi-p-119.html>

Turbosprężarka 785448 dla Seat, Skoda, Volkswagen - 2.0 TDI.

Cena **1 200,00 zł**Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

W pełni zregenerowana, wyważona i przetestowana turbosprężarka do:

**Seat Alhambra
Skoda Octavia, Superb, Yeti
Volkswagen Golf, Passat, Scirocco, Sharan, Touran**

zgodnie z tabelą poniżej.

Turbosprężarka objęta 24-miesięczną gwarancją

Do oferowanej turbosprężarki istnieje możliwość dokupienia kompletu uszczelek montażowych, który zapewnia szczelne i bezproblemowe zamontowanie turbiny.

Zestaw uszczelek jest idealnie dopasowany do tego modelu turbosprężarki i rekomendowany przy każdej wymianie lub regeneracji.

Zapytaj o dostępność kompletu uszczelek przy składaniu zamówienia - dzięki temu otrzymasz kompletny zestaw gotowy do montażu.

Typ Pojazdu	Moc / Pojemność	Silnik	Numer Turbosprężarki	Numery OE
Seat Alhambra II 2.0 TDI od 2010	1968 ccm, 170 KM, 125 kW	CFGB CFFA CLLA CFGC CFJB	785448-3	03L253019Q
			785448-4	03L253010F
			785448-5	03L253010E
			785448-5003	03L253010FX
			785448-0003	03L253010FV
Skoda Octavia II 2.0 TDI od 2010	177 KM, 130 kW		785448-0004	03L253010EV
			785448-0005	03L253010EX
			785448-5005	03L253019QV
			785448-5005S	03L253019QX
Skoda Superb II 2.0			785448-5003S	
			785448-5004S	

TDI od 2010				
Skoda Yeti 2.0 TDI od 2010				
Volkswagen Golf VI 2.0 GTD od 2009				
Volkswagen Passat B7 2.0 TDI od 2010				
Volkswagen Scirocco 2.0 TDI od 2013				
Volkswagen Sharan II 2.0 TDI od 2010				
Volkswagen Touran 2.0 TDI od 2013				

Nie możesz znaleźć potrzebnej części?

Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów pod numer

+48 516-247-476

Warunki Sprzedaży

Dostawa - 24H

Wszystkie nasze produkty zakupione do godziny 13-tej zostaną wysłane w ten sam dzień kurierem z dostawą na następny dzień. (dotyczy tylko dni roboczych)

Zwrot starej/uszkodzonej Turbosprężarki

Gdy będziesz gotowy wysłać starą/uszkodzoną turbosprężarkę, wyślij ją na adres:

POWER-TURBO.PL
Ul. M. C. Skłodowskiej 59
41-949 Piekary Śląskie
Tel. 516-247-476
email: biuro@power-turbo.pl

Starą/uszkodzoną turbosprężarkę należy zwrócić w ciągu 21 dni od daty sprzedaży. Turbosprężarka musi być w kompletnym stanie, a jeśli posiada sterownik elektroniczny, jego wtyczka nie może być uszkodzona. Nie pokrywamy kosztów wysyłki starej jednostki. Koszty wysyłki starej turbosprężarki pokrywa kupujący.

Zwroty

Towary mogą zostać zwrócone osobiście lub kurierem.

Możesz zwrócić zakupiony u nas produkt w przeciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany lub zwrotu pieniędzy za przedmioty, które nie zostaną zwrócone w przeciągu 30 dni od dostawy

Wszystkie zwracane przedmioty muszą być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży, tj. nieuszkodzone, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, kompletne ze wszystkimi dołączonymi dodatkami.

Towary muszą zostać zwrócone wraz z oryginalnym paragonem/fakturą i w stanie, w jakim zostały zakupione.

Gwarancja

Wszystkie nasze Turbosprężarki jest objęte są 24-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów robocizny
- zwrotów pieniędzy
- dodatkowych kosztów, takich jak demontaż i ponowny montaż/wynajem pojazdów itp.
- jakichkolwiek uszkodzeń silnika lub pojazdu spowodowanych przez uszkodzoną turbosprężarkę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant Kupna: Turbosprężarka + zwrotna kaucja (+ 500,00 zł), Wyślę najpierw moją starą/uszkodzoną turbosprężarkę , Odbiór osobisty + dostarczenie starej/uszkodzonej turbosprężarki